



# WETIT Wand™

Soluciones de rociado de pezones para salas de ordeño rotativas.



+64 (0)7 846 0183 Oficina central  
+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá



[wetit.com](http://wetit.com)



[info@wetit.com](mailto:info@wetit.com)



**WETIT**<sup>®</sup>  
TEAT SPRAYING TECHNOLOGY

# WETIT Wand

TM

Soluciones de rociado de pezones para salas de ordeño rotativas.



+64 (0)7 846 0183 Oficina central  
+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá



wetit.com



info@wetit.com

# Acerca de WETIT Wand™

**WETIT Wand™** es un brazo rociador flexible que se extiende automáticamente hacia la plataforma y bajo la ubre de la vaca. El sistema detecta cuándo rociar los pezones mediante WETIT Teat Spray Manager™ (**TSM**, Administrador de rociado de pezones), que determina la posición de la vaca en el puesto de ordeño. La función de detección de pezoneras puestas (Cups-on Detection) está integrada en el TSM para garantizar que no se rocíe a las vacas que aún están en ordeño.

**TSM**



+64 (0)7 846 0183 Oficina central  
+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá



wetit.com



info@wetit.com

# WETIT Wand™

## Beneficios

---

- Rociado de pezones automático, con eficacia comprobada en la reducción de mastitis y la mejora de la condición de los pezones.
- Reduce significativamente el tiempo y la mano de obra necesarios para el ordeño.
- Rociado uniforme y preciso que optimiza el uso del sellador de pezones.
- Económico y de bajo mantenimiento.
- Soporte directo de WETIT y de su red de distribuidores desde hace más de 25 años.



## Características

---

- Brazo rociador flexible que se extiende automáticamente por debajo de la ubre.
- Sensores electrónicos que determinan la posición del puesto de ordeño y detectan la presencia de la vaca.
- Identifica el momento exacto para rociar los pezones tras retirar las pezoneras.

### WETIT Teat Spray Manager (TSM) incluye:

- Contador de vacas
- Alarma por separación del hato (opcional)
- Detección de pezoneras puestas/retiradas
- 5 configuraciones de rociado
- Monitoreo de sensores para diagnóstico de fallas
- Anulación de sensores para omitir los que presentan fallas y continuar rociando




+64 (0)7 846 0183 Oficina central  
+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá



wetit.com



info@wetit.com



**¿Interesado  
en saber  
más?**

**Contáctenos**

+64 (0)7 846 0183 Oficina central

+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá

wetit.com

info@wetit.com

94F Duke Street, Frankton, Hamilton,

Nueva Zelanda